

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Музея «Малые Карелы»

_____ С.Г. Рубцов
«__» _____ 2019 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №1
объекта социальной инфраструктуры**

Архитектурно-ландшафтная экспозиция

**Объект культурного наследия федерального значения:
«Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Карелы"
(музейный комплекс)»
Реестровый номер: 2910091000**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Архитектурно-ландшафтная экспозиция («Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Карелы" (музейный комплекс)»)
- 1.2. Адрес объекта: Архангельская область, Приморский район, д. Малые Карелы.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - Территория архитектурно-ландшафтной экспозиции музея включает в себя более 129 объектов различного назначения и функций. Предусмотрено деление территории музея на сектора, отражающие специфику традиционного деревянного зодчества основных этнокультурных зон Архангельской области.
 - Наличие земельного участка в пользовании – земельный участок № 29:16:000000:1 – 1398501,00 м².
- 1.4. Год создания: 17 июля 1964 года вышло решение исполнительного комитета Архангельского областного Совета депутатов трудящихся № 504 «Об открытии этнографического музея-заповедника деревянного зодчества на открытом воздухе в городе Архангельске».
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в музее ежегодно проводятся работы по содержанию, ремонту и работы по сохранению объектов архитектурно-ландшафтной экспозиции.
- 1.6. Наименование учреждения – пользователя: Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Архангельский государственный музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Карелы»
- 1.7. Юридический адрес учреждения: 163502, Архангельская область, Приморский район, д. Малые Карелы. Почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Иоанна Кронштадтского, д. 15.
- 1.8. Основание для пользования объектом: Распоряжение ТУ Росимущества в Архангельской области от 04.06.2007 г. 29-АК 176760 (постоянное/бессрочное/пользование) (29-29/01/033/2007-171)

1.9. Вышестоящая организация (Учредитель): Министерство культуры Российской Федерации

1.10. Адрес вышестоящей организации (Учредителя): 125993, ГСП-3, Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: просветительская, экскурсионная, сохранение объектов культурного наследия, научно-исследовательская и образовательная деятельность.

2.2. Виды оказываемых услуг: экскурсионное, мастер-классы, канцерная деятельность, лекционная деятельность.

2.3. Форма оказания услуг: интерактивные экскурсии, выставки, конференции, обзорные экскурсии, продажа сувенирной продукции.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории (в зависимости от возрастного ограничения текущих мероприятий).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов - инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, люди с ментальными и психическими нарушениями.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – до 550 человек в день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Музей «Малые Карелы» расположен в 25 км от г. Архангельска, в деревне Малые Карелы.

Маршруты общественного транспорта:

Автобус №104: Железнодорожный вокзал - д. Малые Карелы - железнодорожный вокзал (часть автобусов приспособлена для людей с ограниченными возможностями здоровья).

Автобус №108: Автовокзал - д. Боброво - автовокзал

Возможность подъезда адаптированного пассажирского транспорта к объекту имеется.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- Расстояние до объекта от остановки транспорта – 270 м.
- Время движения (пешком) – 3-5 мин.
- Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
- Перекрестки – не регулируемые
- Перепады высоты на пути - есть

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
4	с нарушениями зрения (С)	ВНД
5	с нарушениями слуха (Г)	ДУ
6	с нарушениями умственного развития (У)	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г); ДУ (С, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С); ДУ (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С); ДУ (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности объекта оценено в целом, как доступное условно (в том числе с дополнительной помощью сотрудников) для категорий К,О, С и доступное частично избирательно для категорий Г,У, что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья и требует выполнения ряда мероприятий по адаптации в рамках текущего ремонта

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Инд. решение с ТСП. Текущий ремонт.
2	Вход (входы) в здание	Инд. решение с ТСП.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организация альтернативной формы обслуживания. Инд. решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Инд. решение с ТСП. Текущий ремонт. Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт (текущий) с привлечением муниципалитета
8	Все зоны и участки	Инд. решение с ТСП. Текущий ремонт.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020-2030 года в рамках исполнения плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности

4.3. Информация размещена на сайте Музея «Малые Корелы»: <https://www.korely.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании Акта обследования № 1 от «24» июля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Музея «Малые Корелы»

С.Г. Рубцов
«24» июля 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1
объекта социальной инфраструктуры

Архитектурно-ландшафтная экспозиция
Объект культурного наследия федерального значения:
«Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы"»
(музейный комплекс)»

В соответствии с приказом директора музея «Малые Корелы» № 95 от 26.02.2019 г., с целью паспортизации объектов музея «Малые Корелы», проведено обследование объекта Архитектурно-ландшафтная экспозиция. Объект культурного наследия федерального значения: «Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы" (музейный комплекс)»

Обследование проводилось с использованием методики утверждённой приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"

В ходе обследования зафиксированы показатели (сведения), характеризующие (определяющие) доступность объекта для лиц с ограниченными возможностями здоровья разных нозологий.

Общие сведения об объекте приведены в Паспорте доступности №1 от 24 июля 2019 г.

Результаты обследования оформлены и приведены в соответствующих приложениях. План адаптации объекта составлен исходя из принципа разумности с учётом приоритетности в сроках выполнения мероприятий. Мероприятия по адаптации, требующие значительных капитальных вложений (объёмов финансирования) зависят от результативности соответствующих заявок, направляемых в адрес главного распорядителя бюджетных средств.

Результаты обследования (Приложения):

№1. Территории, прилегающей к объекту, в т.ч. маршрут к объекту	на 2 л.
№2. Входа (входов) на объект	на 2 л.
№3. Путей движения на объекте, в т.ч. план объекта	на 3 л.
№4. Зоны целевого назначения объекта	на 3 л.
№5. Санитарно-гигиенических помещений	на 3 л.

№6. Системы информации (и связи) на объекте
№7. Результаты фотофиксации на объекте

на 2 л.
24 фото на 7 л.

Руководитель рабочей группы – заместитель директора
по развитию и работе
с посетителями музея «Малые Корелы»

_____ М.П. Орлов

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по сохранению объектов
культурного наследия музея «Малы Корелы»

_____ С.В. Грошев

Заместитель директора по материально-техническому
обеспечению и содержанию музея «Малые Корелы»

_____ Д.Ю. Шангин

Помощник председателя АОО ВОИ,
эксперт по доступной среде

_____ Т.Г. Макарова

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту (участка)
Архитектурно-ландшафтная экспозиция

Объект культурного наследия федерального значения:
«Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы"
(музейный комплекс)»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,15, 20	Соответствует нормативам	К, О, С	Предусмотреть контрастную кнопку с выводом сигнала в адм	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		3, 11-13, 16-19		К, О, С	Выровнять неровности на путях подхода к главному входу от автобусной остановки. Предусмотреть идентификацию рекомендованных и не рекомендованных маршрутов.	инд. реш-е с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть		15, 20	Нет знаков и разметки. Нет специализированного места (д.б. ≥10%)	К, О, С, Г, У	Выполнить разметку, установить знаки 8.17 и 6.4 (пп.4.2.1, 4.2.4 СП 59.13330.2012)	тек. рем.
	ОБЩИЕ требования к зоне	Разработать и внедрить инструкции и алгоритмы реагирования и ассистирования, обучить и назначить ответственных лиц.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (К, О, Г); ДУ (С, У)		1,3, 11-13, 15-20	Инд. решение с ТСП. Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступно частично избирательно (К, О, Г), что не в полной обеспечивает полноценную доступность объекта граждан с ограниченными возможностями здоровья.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) на объект
Архитектурно-ландшафтная экспозиция

Объект культурного наследия федерального значения:
«Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы"
(музейный комплекс)»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка	есть		1,20	Соответствует нормативам	К, О, С, Г, У	Предусмотреть контрастную кнопку с выводом сигнала в адм.	Инд. решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне	Предусмотреть контрастную кнопку с выводом сигнала в адм. Разработать и внедрить инструкции и алгоритмы реагирования и ассистирования, обучить и назначить ответственных лиц.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход в объект	ДЧ-И (К, О, С); ДУ (Г, У)		1,20	Инд. решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как ДЧ-И (К, О, С) – доступно частично избирательно для категорий (Г, У) – доступно условно, что не в полной обеспечивает полноценное нахождение на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения по объекту (в т.ч. путей эвакуации) Архитектурно-ландшафтная экспозиция

Объект культурного наследия федерального значения:
«Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы"
(музейный комплекс)»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Общие пути движения	есть		3, 11-13, 20	Через каждые 25-100 м должны быть адаптированные знаки навигации.	К, О, С, Г	Информацию снабжать QR-кодом в контрастной рамке.	Инд. реш-е с ТСР
3.2	Лестница (мостовые переходы)	есть		17-19	Ступени лестниц должны быть с подступенком. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	К, О, С, Г	Технические решения без вреда для историко-культурной ценности объекта невозможны	Орган-я альт-ой формы обслуж-я
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		1-3, 11-13, 15-16	Соответствует нормативам	К, О, С		
	ОБЩИЕ требования к зоне	Предусмотреть алгоритм организованного перемещения инвалидов из Каргопольско-онежского сектора музея на «2й участок» без использования мостовых переходов.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С); ДУ (Г, У)		1-3, 11-13, 15-19, 20	Организация альтернативной формы обслуживания. Инд. реш-е с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как ДЧ-И (К, О, С) – доступно частично избирательно для категорий (Г, У) – доступно условно, что не в полной обеспечивает полноценное нахождение на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Архитектурно-ландшафтная экспозиция

Объект культурного наследия федерального значения:
«Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы"
(музейный комплекс)»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания (выставочный зал №1)	есть			Ограничительное ограждение (верёвки) не контрастны	К, О, С, Г, У	Выполнить ограждения в контрастном исполнении	тек. рем.
4.3	Прилавочная форма обслуживания (кассы)	есть		2	Подходы к кассе имеют недопустимый перепад высот.	К, О, С, Г, У	Сровнять отметки путей подхода и площадки перед кассой.	тек. рем.
4.4	Прилавочная форма обслуживания (кафе №1)	есть		6-8	Отсутствуют выделенные зоны для организации приёма пищи.	К, О, С, Г, У	В кафе №1 выделить зону для организации приёма пищи. Предусмотреть контрастную кнопку с выводом сигнала в адм.	Инд. реш. с ТСП; тек. рем.
4.5	Прилавочная форма обслуживания (кафе №2)	есть			Отсутствует возможность непосредственного получения услуги	К, О, С, Г, У	Предусмотреть площадку приёма пищи и кнопку вызова помощи в получении услуги.	Инд. реш. с ТСП; тек. рем.

4.6	Форма обслуживания с перемещением по маршруту (АЛЭ)	есть		3, 11-13, 16	Через каждые 25-100 м должны быть адаптированные знаки навигации. Отсутствует сменная коляска. Отсутствуют приспособленные места для отдыха инвалидов.	К, О, С, Г, У	Информацию снабжать QR-кодом в контрастной рамке. Приобрести сменные коляски. Организовать приспособленные места отдыха – не мене 5% от общего числа (по ГОСТ Р ИСО 28803-2013; ГОСТ Р 56274-2014)	Инд. реш-е с ТСР
4.7	Зальная форма обслуживания (интерьеры объектов культурного наследия)	есть		4,5	Отсутствуют данные о доступности экспозиций/интерьеров. Технические решения без вреда для историко-культурной ценности объекта невозможны	К, О, С, Г, У	Разработать и внедрить инструкции и алгоритмы реагирования и ассистирования, обучить и назначить ответственных лиц.	Инд. реш-е с ТСР. Орган-я альт-ой формы обслуживания
4.8	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>В кафе №1: выделить спец.зону для организации приёма пищи с установкой разновеликих скамеек. Разместить информацию о ключах для открывания уборной. Следует также применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием 19,5 Нм).</p> <p>Приспособленные места отдыха должны включать в себя: устройство ровных путей подхода к местам отдыха, устройство разновеликих скамеек, размещение спец. информационных указателей.</p> <p>Рекомендуемые и не рекомендованные маршруты движения по объекту, приспособленные места отдыха, доступные и не доступные зоны целевого назначения, а также опасные объекты должны быть размещены в общем доступе на сайте музея в разделе «доступная среда».</p> <p>Разработать и внедрить инструкции и алгоритмы реагирования и ассистирования, обучить и назначить ответственных лиц.</p> <p>Выделить и обеспечить обновление информации (на сайте, в разделе «доступная среда») по интерьерам объектов культурного наследия, которые доступны для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья и при каких условиях.</p> <p>В отношении интерьеров объектов культурного наследия, в которые из-за параметров путей движения, эвакуации и т.п. невозможно обеспечить доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо разработать и реализовать формы альтернативного обслуживания (предоставления услуг), в т.ч. с использованием средств сайта и/или при помощи средств трансляции он-лайн экскурсий с элементами интерактивного участия (коммуникации).</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ			Инд. решение с ТСР. Тек. рем. Организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как ДУ (К, О, С, Г, У) доступно условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценное нахождение на объекте всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья.

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Архитектурно-ландшафтная экспозиция

Объект культурного наследия федерального значения:
«Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы"
(музейный комплекс)»

№ П/П	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (у кафе №1)	есть		9, 9.1, 9.2	Отсутствуют крючки для костылей, одежды и др. принадлежностей. Перепады высот порогов от 0,85 до 1,1 см. Входная площадка не нормативных размеров (1,5х1,5м). Поручни должны быть на всю длину пандуса, а также должны иметь выступающие не травмирующие окончания, выступающие на 30см. Отсутствует система тревожной сигнализации.	К, О, С, Г, У	Установить крючки для одежды, костылей и др. принадлежностей. Обеспечить возможность открывания замка дверей снаружи. Привести в соответствие с п.5.3.3 СП 59.13330.2012. Привести в соответствие с п. 5.3.6 СП 59.13330.2012. Высота каждого элемента порога не должна превышать 1,4 см	тек.рем.

5.2	Туалетная комната (на 2ом уч.)	есть		10, 10.1, 10.2	Отсутствуют крючки для костылей, одежды и др. принадлежностей. Перепады высот порогов от 0,85 до 1,1 см. Входная площадка не нормативных размеров (1,5х1,5м). Поручни должны быть на всю длину пандуса, а также должны иметь выступающие не травмирующие окончания, выступающие на 30см. Отсутствует система тревожной сигнализации.	К, О, С, Г, У	Установить крючки для одежды, костылей и др. принадлежностей. Обеспечить возможность открывания замка дверей снаружи. Привести в соответствие с п.5.3.3 СП 59.13330.2012. Привести в соответствие с п. 5.3.6 СП 59.13330.2012. Высота каждого элемента порога не должна превышать 1,4 см	тек.рем.
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м (п.5.1.3 СП 59.13330.2012) – доработать существующие специализированную туалетную комнату по требованиям СП 59.13330.2012.</p> <p>Предусмотреть контрастную кнопку с выводом сигнала в администрацию.</p> <p>Разработать и внедрить инструкции и алгоритмы реагирования и ассистирования, обучить и назначить ответственных лиц.</p> <p>Установить поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов</p> <p>Выключатели и розетки в помещениях должны быть на высоте 0,8 м от уровня пола</p> <p>Информирующие обозначения помещений: - дублирование рельефными знаками.</p> <p>Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		9-10.2	тек.рем.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как ДУ доступно условно, что не обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Архитектурно-ландшафтная экспозиция

Объект культурного наследия федерального значения:
«Музей деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы"
(музейный комплекс)»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Отсутствует аварийное освещение в туалете	К, О, С, Г, У	Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального назначения, кабины уборной и т.п.) должно предусматриваться аварийное освещение в соответствии с п 5.5.7 СП 59.13330.2012	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Использование акустических средств при планировании и организации выставок повышает доступность музейных услуг	С	При разработке мероприятий/программ предусматривать соответствующие решения	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	есть	-	-	Отсутствуют дублирующие рельефные знаки	С	Информирующие обозначения помещений/объектов АЛЭ дублируются рельефными знаками на высоте от 1.35 в соответствии с п 5.3.6 СП 59.13330.2012	Индивидуальное решение с ТСР

	<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>	<p>Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ</p> <p>Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации.</p> <p>Рассмотреть возможность организации системы аудиосопровождения по территории музея.</p> <p>Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. <p>Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера.</p> <p>Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию</p>
--	--------------------------------	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступно условно (с дополнительной помощью), что не в полной мере обеспечивает полноценное нахождение на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.




Фото №1 – главный вход



Фото №2 – подход к кассе (главный вход)



Фото №3 – Пути движения по территории (место отдыха)



Фото №4 – подход к зоне целевого назначения




Фото №5 – подход к зоне целевого назначения



Фото №6 – вход в зону обслуживания (кафе №1)



Фото №7 – зона обслуживания (кафе №1)



Фото №8 – пути эвакуации из зоны обслуживания (кафе №1)




Фото №9 – пути подхода к туалетной комнате (у кафе №1)



Фото №9.1 – оборудование туалетной комнаты (у кафе №1)



Фото №9.2 – оборудование туалетной комнаты (у кафе №1)



Фото №10 – оборудование подхода к туалетной комнате (на 2ом уч.)



Фото №10.1 – оборудование туалетной комнаты (на 2ом уч.)




Фото №11 – пути движения по территории

Фото №10.2 – оборудование туалетной комнаты (на 2ом уч.)



Фото №12 – пути движения по территории




Фото №13 – пути движения по территории



Фото №14 – система навигации и информирования



Фото №15 – «Северный» вход на объект (стоянка)



Фото №16 – пути движения по территории (главная площадь)



Фото №17 – Мостовой переход




Фото №18 – Мостовой переход



Фото №19 – Подход к мостовому переходу



Фото №20 – Стоянка у главного входа